

Lomas.

FORMA C. I. E. 3



SECRETARIA DE LA ECONOMIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL ELECTRICO
SERVICIO DE CONTROL
CERTIFICADO DE INSPECCION

77988

Solicitud de inspección núm.

Vicente Liconá.

Nombre

Calle Monte Altay 215

Núm. Dpto. Núm. Municipio

Clase de casa Obra.

Instalación

Lámparas de Watts

" " " "

" " " "

Contactos para Amp. Rev. de Tub. 7 Deptos

" " " "

Motores de C. P.

" "

Verificada la Inspección
de conformidad

Entregado el importe de la Inspección,

Recibo Oficial número 193261 an

Napoleón B... Inspector

Fecha de 10-8-21 de 19.



DEPARTAMENTO DE
CONTROL ELECTRICO



SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

TESORERIA DE LA FED.

Nº 193261

CAJA EN EL DEPARTAMENTO
DE
CONTROL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA

RECIBI, AUTORIZADO POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de

Calle

\$

LIQUIDACION

T. IMP. E. y V. MEX.-7270

CUADRUPLICADO

POR DERECHOS DE INSPECCION A INSTALACIONES
ELECTRICAS SEGUN SOLICITUD NUM.
10% AD. D. P.
SERVICIO POR INSPECCIONAR

A

DE 194

TOTAL \$

México, de de 194

Sello

CAJERO

No es válido sin la firma del cajero y sello de la oficina.

Verificada la operación no se devolverá el importe del servicio bajo ningún concepto.

Revisión de tuberías de instalación eléctrica

OBSERVACIONES:

PREFIERA UD. SIEMPRE ESTA MARCA EN ACCESO-
RIOS Y SISTEMAS PARA ARCHIVO.



Porque:

LOS MATERIALES EMPLEADOS SON A BASE DE GRAN CALIDAD
SUS MEDIDAS SON EXACTISIMAS
LA PERFECCION EN SU ACABADO, RESPONDE SATISFACTORIAMENTE A CUALQUIERA EXIGENCIA.

SI PROFETA UNO OBTENED EUNDE IQUIA ES A ESTOS